



F.1 FOTODOKUMENTACE

„SVRATOUCH, PROTIPOVODŇOVÉ ÚPRAVY POTOKA ŘIVNÁČ“

Investor: Obec Svratouch

Projektant: Envicons s.r.o.

Říjen 2020

ENVICONS s.r.o.

Sídlo a provozovna společnosti
Hradecká 569
533 52 Pardubice – Polabiny

Tel. / FAX: +420 466 531 787
Mobil: +420 724 708 680
info@envicons.cz • www.envicons.cz

IČ: 275 60 015
DIČ: CZ 275 60 015
ID datové schránky: 9vm4b4e




Obr. 1. – stávající nekapacitní mostek



Obr. 2. – znečištění koryta pod nekapacitním mostkem



Obr. 3. – stávající koryto pod nekapacitním mostkem



Obr. 4. – zmenšený profil toku nelegálními stavbami na pozemcích toku



Obr. 5. – stávající koryto zúžené nelegálními stavbami



Obr. 6. – stávající koryto zúžené záborem pozemku – živý plot



Obr. 7. – zúžené koryto toku se zaplacením koryta



Obr. 8. – nelegální skladování dřeva v blízkosti toku na obecních pozemcích



Obr. 9. – nelegální skladování dřeva z protějšího břehu



Obr. 10. – stávající stav pravého břehu vytvořený z násypu sutě a odpadu



Obr. 11. – stávající stav pravého břehu vytvořený z násypu sutě a odpadu



Obr. 12. – stávající stav koryta s nově navýšeným terénem s komunikací na levém břehu



Obr. 13. – kritické místo namáhaného nově vytvořeného svahu koryta



Obr. 14. – erozivní účinky toku na nově vytvořený svah

.....



Obr. 15. – stávající občasné opevnění břehu toku



Obr. 16. – stávající stav koryta pod nově vybudovaným mostkem

.....



Obr. 17. – stávající stav koryta pod novým mostkem – pravoúhlé napojení na koryto



Obr. 18. – stávající stav koryta pod novým mostkem – pravoúhlé napojení na koryto (jiný pohled)



Obr. 19. – stávající stav koryta pod novým mostkem – místo pro rozšíření koryta



Obr. 20. – stávající vyústění potrubí – navrženo k opevnění záhozem z LK