| | |
|---|---|
| Projekt | **VZT SUS SLAVKOV** |
| Část projektu | **VĚTEV 4** |
| Zpracoval | **STEJSKAL** |
| Datum | **12.10.2017** |

CADvent 7.0.47

| **Materiál** | **Název** | **Typ** | **Ks** | **Area** | **Pozice** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Galvanizováno | Talířový ventil | KVB 125 | 1,00 | 0,00 | 102 |
| Galvanizováno | Spiro koleno | BU 112 90 | 1,00 | 0,00 | 99 |
| Galvanizováno | Spiro koleno | BU 112 90 | 1,00 | 0,00 | 97 |
| Galvanizováno | Spiro osový přechod | RCLU 125 112 | 1,00 | 0,00 | 101.1 |
| Galvanizováno | Spiro osový přechod | RCLU 112 100 | 2.00 | 0.00 | 0.3 |
| Galvanizováno | Spiro přímá trouba | SR 112 1742 | 1,00 | 0,00 | 98 |
| Galvanizováno | Spiro přímá trouba | SR 112 2367 | 1,00 | 0,00 | 96 |
| Galvanizováno | Spiro přímá trouba | SR 112 95 | 1,00 | 0,00 | 100 |
| Galvanizováno | Spiro přímá trouba | SR 125 95 | 1,00 | 0,00 | 101 |
| | Odtahový ventilátor | TD 160/100 | 1.00 | 0.00 | 0.2 |
| | Protidešťová stříška | prům. 112 mm | 1.00 | 0.00 | 0.5 |