SITUACE INVENTARIZACE A KÁCENÍ

Měřítko: 1:500

Legenda:

- NÁVRH
- HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- 2252 ČÍSLO PARCELY DLE KN
- OZNAČENÍ STROMU
- OZNAČENÍ KEŘOVÉ SKUPINY
- 11 INVENTARIZAČNÍ ČÍSLO STROMU
- 5 INVENTARIZAČNÍ ČÍSLO KEŘOVÉ SK.
- 1 INVENTARIZAČNÍ ČÍSLO STÁVAJÍCÍHO PAŘEZU
- KÁCENÝ STROM
- KÁCENÁ KEŘOVÁ SKUPINA
- ODSTRANĚNÉ STÁVAJÍCÍ PAŘEZY

KÁCENÍ

POČET KÁCENÝCH STROMŮ:	11 ks
POČET ODSTRANĚNÝCH PAŘEZŮ:	15 ks
CELKOVÁ PLOCHA SMÝCENÝCH KŘOVIN:	106 m²



Legenda tabulky inventarizace:

ponechaná vegetace:

odstraněná vegetace:

Tabulka inventarizace a kácení dřevin

Poř. číslo	Název dřeviny	Latinský název	Zkratka dřeviny	Průměr v 1,3m (cm)	Obvod v 1,3m (cm)	poznámka; zdravotní stav	p.č.
1	Vrba křehká, Javor klen, Vrba košíkářská	*Salix fragilis, Acer pseudoplatanus, Salix viminalis*	VRK, JVK, vrk	54 m2		označeno ke kácení	2104/6, 2256
2	Vrba košíkařská, Bez černý, Javor klen, Hloh obecný	*Salix viminalis, Sambucus nigra, Acer pseudoplatanus, Crataegus monogyna*	vrk, bzč, JVK, hlo	51 m2		odstranění - brání v průtoku	1476/6, 2104/6
3	Javor klen	*Acer pseudoplatanus*	JVK	36	113.1		1472/6
4	Javor klen	*Acer pseudoplatanus*	JVK	26	81.7		1472/6
5	Jasan ztepilý, Javor mléč, Olše lepkavá, Javor klen, Vrba křehká	*Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Salix fragilis*	JSZ, JVM, OLL,JVK,VRK	82 m2 - káceno 18 m2		šířka cca 1,5 m	1472/6, 2104/1
6	Olše lepkavá	*Alnus glutinosa*	OLL	47, 39, 39	286.1		2104/1
7	Javor klen	*Acer pseudoplatanus*	JVK	29	91.1		2104/1
8	Javor klen	*Acer pseudoplatanus*	JVK	49	153.9	označen ke kácení	2104/1
9	Lípa srdčitá	*Tilia cordata*	LPS	46	144.5	označen ke kácení	2104/1
10	Javor klen	*Acer pseudoplatanus*	JVK	39	122.5	označen ke kácení	2104/1
11	Javor klen	*Acer pseudoplatanus*	JVK	25	78.5	označen ke kácení	2104/1
12	Javor klen	*Acer pseudoplatanus*	JVK	16	50.3	označen ke kácení	2104/1
13	Javor klen	*Acer pseudoplatanus*	JVK	22	69.1		2104/1
14	Bříza bělokorá	*Betula pendula*	BŘB	40	125.7		1475/1
15	Bříza bělokorá	*Betula pendula*	BŘB	28	88.0		2104/1
16	Smrk ztepilý	*Picea abies*	SMZ	19 m2			1475/5, 2104/1
17	Vrba křehká x Vrba bílá	*Salix fragilis x Salix alba*	VRKx VRB	8 m2			2104/1
18	Olše lepkavá	*Alnus glutinosa*	OLL	20	62.8		2104/1
19	Bez černý	*Sambucus nigra*	BZČ	7 m2		pravý břeh. Na délku plotu, šířka 1,5 m	1475/5
20	Smrk ztepilý	*Picea abies*	SMZ	39	122.5		2104/1
21	Smrk pichlavý	*Picea pungens*	SMP	42	131.9		202
22	Smrk ztepilý	*Picea abies*	SMZ	58	182.2		204
23	Borovice lesní	*Pinus sylvestris*	BL	54	169.6		204
24	Bříza bělokorá	*Betula pendula*	BŘB	43	135.1		1475/5
25	Střemcha obecná	*Prunus padus*	SO	18	56.5		1972/12

ENVICONS s. r. o.

Sídlo a provozovna společnosti
Hradecká 589
533 52 Pardubice – Polabiny
Tel. / FAX: +420 466 531 787
info@envicons.cz • www.envicons.cz

Datum / Date
10/2020

Zakázka č. / Job No.
36/2020

Stupeň / Stage
DPS

Kraj / Region
Pardubický

Stavební úřad / Building Authority
MěÚ Hlinsko

Katastrální území / Catastral Area
Svratouch

Objednatel / Client
Obec Svratouch

Akce / Project
Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč

Stavební objekt / Building construction
SO-05 Vegetační úpravy

Název / Title
Situace inventarizace a kácení

Zodpovědný projektant / Responsible designer
Ing. Štěpán Plodek

Manažer projektu / Project manager
Ing. Lukáš Řádek

Návrh vypracoval / Elaborated by
Ing. Aleš Hejtman

Měřítko / Scale
1:500

Soupravа / Copy

Výkres č. / DWG No.
06.1